

# ANGLED SHUT-OFF VALVE ROBINET D'ARRÊT COUDE LLAVE DE PASO ANGULAR




1/2" f.i.p. (with 3/8" f.i.p. bushing) x 3/8" compression /  
13 mm f.i.p. (avec réduction de f.i.p. de 10 mm) x 10 mm compression /  
13 mm f.i.p. (con buje de 10 mm f.i.p.) x 10 mm compresión

1. Wrap pipe with thread seal tape.
2. Place nuts ② and sleeves ③ onto tube.
3. Thread valve ① onto pipe.  
**▲ Use bushing ④ if supply is 3/8" I.P.S.**
4. Tighten nuts. Check for leaks.



1. Enrouler du ruban d'étanchéité pour filets autour du tuyau d'alimentation.
2. Placer l'écrou ② et le manchon ③ sur le tuyau.
3. Monter la valve ① sur le tuyau d'alimentation.  
**▲ Utiliser un réduction ④ si le tuyau est 10 mm I.P.S.**
4. Serrer les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Aplique cinta para sellar roscas en el tubo de alimentación.
2. Coloque la tuercas ② y el tubo con mancas ③ en el tubo.
3. Enrosque la válvula ① en el tubo de alimentación.  
**▲ Utilice el buje ④ si el tubo de alimentación es de 10 mm I.P.S.**
4. Apriete las tuercas. Revise si hay fugas.



**CONTENTS:** 1 Valve, 2 Nuts, 2 Sleeves, 1 Bushing  
**CONTENU:** 1 Soupape, 2 Écrous, 2 Manchons, 1 Réduction  
**CONTENIDO:** 1 Válvula, 2 Tuercas, 2 Manqas, 1 Bujé