

*BATH MIXING PROGRAM
PROGRAMME DU MITIGEUR POUR LA SALLE DE BAIN
PROGRAMA MEZCLADORES BAÑO*

Art. R5264


GESSI 

Gessi SpA - Parco Gessi

13037 Serravalle Sesia (Vercelli) - Italy

Phone +39 0163 454111 - Facsimile +39 0163 459273

www.gessi.com - gessi@gessi.it



ELECTRICAL CONNECTIONS DATA

Serial Port (RS485): connector IP67 - PG7

Connection between A-Serial Port (RS485)

- Length max = 33 ft [10 m]
- Cable diameter: 3/16"±1/4" [4+6 mm]
- Poles = 2
- Section = 20 AWG

DONNEES POUR CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Serial Port (RS485): connecteur IP67 - PG7

Connexion entre A-Serial Port (RS485)

- Longueur max = 33 ft [10 m]
- Diamètre câble : 3/16"±1/4" [4+6 mm]
- Pôles = 2
- Section = 20 AWG




DATOS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

Serial Port (RS485): conector IP67 - PG7

Conexión entre A-Serial Port (RS485)

- Largo máx. = 33 ft [10 m]
- Diámetro cable: 3/16"±1/4" [4+6 mm]
- Polos = 2
- Sección = 20 AWG

INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN



INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

WARNING

The remote control should be active (coupled) only on the MASTER control unit.

The remote control of the SLAVE control unit should not be used; in case it is required to use it for control unit MASTER follow this procedure:

1. Switch off MASTER control unit.
2. Turn on SLAVE control unit.
3. Remove the coupling of remote control from control unit SLAVE (follow the procedure illustrated on remote control handbook).
4. Switch off SLAVE control unit.
5. Turn on MASTER control unit.
6. Couple the remote control to the MASTER power unit (follow the procedure illustrated on remote control handbook).
7. Repeat the procedure for all connected SLAVE control units.

ATTENTION

La télécommande doit être active (interconnectée) seulement sur l'unité de commande MASTER.

La télécommande de l'unité de commande SLAVE ne doit pas être utilisée ; si on souhaite l'utiliser pour l'unité de commande MASTER suivre la procédure suivante:

1. Eteindre l'unité de commande MASTER.
2. Allumer l'unité de commande SLAVE.
3. Enlever l'interconnexion de la télécommande de l'unité de commande SLAVE (suivre la procédure illustrée sur le manuel de la télécommande).
4. Eteindre l'unité de commande SLAVE.
5. Allumer l'unité de commande MASTER.
6. Interconnecter la télécommande avec l'unité de commande MASTER (suivre la procédure illustrée sur le manuel de la télécommande).
7. Répéter la procédure pour toutes les unités de commande SLAVE connectées.

CUIDADO

El mando de distancia tiene que ser activo (acoplado) sólo en la unidad central MASTER.

El mando de distancia de la unidad central SLAVE no tiene que ser utilizado; en el caso de que se requiera su utilización junto con la unidad central MASTER, efectúen las operaciones descritas a continuación:

1. Apaguen la unidad central MASTER.
2. Enciendan la unidad central SLAVE.
3. Eliminen el acoplamiento de la unidad central SLAVE (según el procedimiento ilustrado en el manual dl mando de distancia).
4. Apaguen la unidad de mando central SLAVE.
5. Enciendan la unidad de mando central MASTER.
6. Acoplen el mando de distancia con la unidad central MASTER (según el procedimiento ilustrado en el manual dl mando de distancia).
7. Repitan el procedimiento para todas las unidades centrales SLAVE conectadas.

