

3 WAY SHUT-OFF VALVE ROBINET DE SECTIONNEMENT À 3 VOIES LLAVE DE PASO DE 3 VÍAS



3/8" x 3/8" compression x 5/8" compression / 10 mm x 10 mm compression x 16 mm compression /
10 mm x 10 mm compresión x 16 mm compresión

1. Wrap thread seal tape around threads of valve ❶.
2. Place nuts ❷ and sleeves ❸ on tubing and connect to valve ❶.
3. Tighten nuts. Check for leaks.

1. Envelopper les fillets de la soupape ❶ avec du ruban d'étanchéité.
2. Placer les écrous ❷ et manchons ❸ sur la tuyaux et les connecter à la soupape ❶.
3. Serrer les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Aplique cinta selladora de roscas alrededor de las roscas de la válvula ❶.
2. Coloque las tuercas ❷ y mangas ❸ en la tubería y conéctelas a la válvula ❶.
3. Apriete las tuercas. Revise si hay fugas.

Contents: 1 Valve, 3 Nuts, 3 Sleeves
Contenu: 1 Soupape, 3 Écrous, 3 Manchons
Contenido: 1 Válvula, 3 Tuercas, 3 Mangas

